



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7353-2142



รายงานผลเลขที่ กปภข05-10005/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ถว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0006-001 ถึง 05167-0006-006

ผู้รายงาน

(นายสาริพร คามาอู)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโรสนา กาซอ)

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง :

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)
ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ
วันที่ออกรายงาน 18/ต.ค./2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กรค.๕ โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐-๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐/๕๗๗๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ของ กปภ.สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท.๕๕๕๒๐-๒/๖๓๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (✓) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๔ (✓) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์อนุโลมของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๓ (✓) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๓ (✓) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๑๘-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๕ - พิษณุโลก - สุพรรณบุรี



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ตำก อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



กนช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0492

รายงานผลเลขที่ กปภข05-10018/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ ภายนอก เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0018-001 ถึง 05167-0018-006

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายฮารีฟิร ดามาอู)

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

ผู้อนุมัติ

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 24/พ.ย./2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กรม ๕ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑.๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑.๒๔๔๐
ที่ มท.๕๕๕๒๐/๕๖๐๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ของ กปภ.สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท.๕๕๕๒๐-๒/๖๓๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการ
ทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (/) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๔ (/) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๓ (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๓ (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๔๗-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ - ณ - ศอวชช - ชวชนชชช



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96000

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



รายงานผลเลขที่ กปภ05-10044/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเยหา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลเยหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0047-001 ถึง 05167-0047-006

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายสารีฟร์ ดามาอุ)

(นางสาวโรสนา กาซอ)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 18/ธ.ค./2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕. กรม. ๕. โทรศัพท์ ๐ ๙๔๓๑ ๑๒๔๕

ที่ มท ๕๕๕๒๐/๑๖๐๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ของ กปภ. สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท ๕๕๕๒๐-๒/๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (/) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๔ (/) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์อนุโลมของมาตรฐานที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ. ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ. (อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการแก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ. ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๘๘-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ. (อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการแก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - นครราชสีมา - อุบลราชธานี



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96000

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



รายงานผลเลขที่ กปภท5-10088/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ ภายนอก เหมือและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลชะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0088-001 ถึง 05167-0088-006

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายฮาริฟร์ คามาอู)

ทลงน หลืประเสริฐ 29 เม.ย. 67

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง :

(นางสาวทอฝัน หลืประเสริฐ)

นักวิทยาศาสตร์ 5 รักษาการแทน

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 29/เม.ย./2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕.กรค.๕ โทรศัพท. ๐ ๗๔๓๑.๑๒๔๕

ที่ มท.๕๕๕๒๐/ ๑๖๕๑

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ของ กปภ.สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท ๕๕๕๒๐-๒/๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (/) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๔ (/) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์อนุโลมของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.
๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.
๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๐๕๗-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๕ - มิ. ๕๕๕๒๐ - สาขายะหา



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

64 หมู่ 8 ต.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96000

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



รายงานผลเลขที่ กปภข05-10097/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0097-001 ถึง 05167-0097-006

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรสิทธิ์ คามาอู)

(นางสาวโรสนา กาซอ)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 29/พ.ค./2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕. กรค.๕ โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑.๑๒๔๕

ที่ มท.๕๕๕๒๐/๒๒๗/๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ของ กปภ.สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท ๕๕๕๒๐-๒/๕๘๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (/) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๔ (/) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์อนุโลมของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๒๗-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๕ - ยะหา - ๒๕๖๖๗ - ๒๕๖๖๗



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96000

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



รายงานผลเลขที่ กปภข05-10128/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณสมบัติ กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0127-001 ถึง 05167-0127-006

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายฮาริพีร คามาอู)

(นางสาวโรสนา กาซอ)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 25/มิ.ย./2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กรม ๕ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕

ที่ มท.๕๕๕๒๐/ ๒๖๓๒

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ของ กปภ. สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท ๕๕๕๒๐-๒/๕๘๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (/) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๔ (/) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์อนุโลมของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.
๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.
๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๓๘-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



Change
for Good
กระทรวงสาธารณสุข



การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๕ - ยะหา - สุราษฎร์ธานี



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



รายงานผลเลขที่ กปภข05-10138/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขต
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0138-001 ถึง 05167-0138-006

ผู้รายงาน



(นายฮาริพีร คามาอุ)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวโรสนา กาซอ)

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ



(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 19/ก.ค./2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กรม ๕ โทรศัพท์ ๐ ๙๔๓๑ ๑๒๔๕

ที่ มท.๕๕๕๒๐/ ๖๑๑๖๓ วันที่ ๖๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ของ กปภ.สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท ๕๕๕๒๐-๒/๕๘๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (✓) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๔ (✓) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () อยู่ในเกณฑ์อนุโลมของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๓ (✓) มาตรฐานน้ำของ กปภ.
๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๓ (✓) มาตรฐานน้ำของ กปภ.
๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๗๐-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ _____ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
เขต - ยะ - สัตตบรรณ - สุพรรณบุรี



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

64 หมู่ 8 ต.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 96000

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7353-2142



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0492

รายงานผลเลขที่ กปภข05-10170/67

หน้า 1/13

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ ภายนอก เคมีและจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกก. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 13 หน้า
ชื่อลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขตหา
ที่อยู่ลูกค้า หมู่ 2 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
รหัสตัวอย่าง 05167-0170-001 ถึง 05167-0170-006

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายฮารี่พีร ดามาอุ)

โรสนา กช

(นางสาวโรสนา กาชอ)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

ธีระพงศ์

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 27/ต.ค./2567

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กรม.๕ โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕

ที่ มท.๕๕๕๒๐/๓๕๕ ก วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของ กปภ.สาขายะหา

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

ตามหนังสือที่ มท.๕๕๕๒๐-๒/๕๘๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา ได้ส่งตัวอย่างน้ำของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ทดสอบคุณภาพน้ำ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ำได้ดังนี้

๑. ทางด้านกายภาพและเคมี

๑.๑ น้ำดิบ () น้ำบาดาล (/) น้ำผิวดิน

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๑, ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๔ (/) มาตรฐานใช้ผลิตประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ () อยู่ในเกณฑ์อนุมัติของมาตรฐานที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้

หมายเลขปฏิบัติการที่ () ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตน้ำประปา

๑.๒ น้ำประปา

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

๒. ทางด้านแบคทีเรีย

หมายเลขปฏิบัติการที่ ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๒, ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๓, (/) มาตรฐานน้ำของ กปภ.

๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๕, ๐๕๑๖๗-๐๑๕๕-๐๐๖ (อ้างอิง WHO๒๐๑๑)

หมายเลขปฏิบัติการที่ () ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำของ กปภ.
(อ้างอิง WHO๒๐๑๑) ให้ดำเนินการ
แก้ไขและดำเนินการส่งตัวอย่างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธีระพงศ์ ปรีชา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - สุราษฎร์ธานี